

Operator economic
SC SYNERGY CONSTRUCT SRL

ANEXA 7. Anexa la FORMULAR 6

RECOMANDARE

În legătură cu participarea SC SYNERGY CONSTRUCT SRL, cu sediul în București, Str. Nicolae Caramfil, Nr. 71-73, etaj 5, sect.1, la procedura cerere de oferte pentru atribuirea contractului de achiziție având ca obiect [REDACTED] ca urmarea colaborării și derulării unor contracte de investiții în domeniul construcții-montaj și al instalațiilor aferente acestora, suntem în măsură să facem cunoscute următoarele:

Numita societate a derulat cu firma de construcții mai sus menționată următoarele lucrări:

Denumirea lucrării	Contract nr./data	Data începerii lucrării	Data terminării lucrării	Observații
"Construcția la cheie a unui Magazin standard LIDL, amenajare teren exterior, circulații, rampa aprovizionare, parcare, spații verzi, accese", Ploiești, str. Libertății, nr. 2A"	224/20.10.2011	20.10.2011	05.07.2012	Nu este cazul

Apreciem calificativul lucrărilor executate, din punct de vedere al calității, ca fiind:

☒ Foarte bun ☐ Bun ☐ Satisfăcător ☐ Nesatisfăcător

În cursul desfășurării lucrărilor de execuție au fost înregistrate:

Neconformități care au dus la refaceri parțiale sau totale de lucrări		Observații și precizări
total	din care rezolvate	
—	—	Nu este cazul

- Caz de accident tehnic produs din vina exclusivă a contractantului, datorită încălcării normelor tehnice și a legislației în vigoare privind calitatea lucrărilor
Nu a fost cazul.
- Recepții amânate datorită nerespectării parametrilor de calitate
Nu a fost cazul.
- Recepții respinse datorită nerespectării parametrilor de calitate Nu a fost cazul.
- Alte precizări

Prezentul document are caracter de recomandare și este eliberat pe baza datelor înregistrate în cadrul unității noastre.

BENEFICIAR,

